



曲線量測儀




功能/應用

1. 驗證集成電路設備的開路/短路/洩漏故障。
2. 測量離散設備的直流參數 (eg. h_{FE} , BV_{CEO} , I_{DSS} ...etc)。


驗證失效模式




正常



洩漏



開路



短路